

ФРЕЗЫ С КРУПНОЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ НАРЕЗКОЙ

ПРИМЕНЯЮТСЯ: для быстрой обработки хромокобальтовых, хромоникелевых и других видов сплавов.



ШАРОВИДНЫЕ ФРЕЗЫ

ПРИМЕНЯЮТСЯ: для быстрой обработки хромокобальтовых, хромоникелевых и других видов сплавов.



ФРЕЗЫ С ОЧЕНЬ КРУПНОЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ НАРЕЗКОЙ

ПРИМЕНЯЮТСЯ: для обработки супергипса, для работы с огнеупорной массой (удаление излишков, наплывов) и для скоростной обработки пластмассы.



ФРЕЗЫ С СУПЕРМЕЛКОЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ НАРЕЗКОЙ

ПРИМЕНЯЮТСЯ: для финишной обработки керамики, золота и сплавов из драгоценных металлов.



ФРЕЗЫ С ПРОСТОЙ МЕЛКОЙ НАРЕЗКОЙ

ПРИМЕНЯЮТСЯ: для финишной обработки и тонкого снятия золота, других металлов и акриловых пластмасс.



ФРЕЗЫ С МЕЛКОЙ СПИРАЛЬНОЙ НАРЕЗКОЙ

ПРИМЕНЯЮТСЯ: для обработки сплавов из драгоценных металлов, металлокерамики и титана.



ФРЕЗЫ С МЕЛКОЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ НАРЕЗКОЙ

ПРИМЕНЯЮТСЯ: для финишной обработки сплавов из драгоценных металлов, хромокобальтовых, хромоникелевых сплавов, стали, а также для быстрой грубой обработки керамики, придания формы и контурирования.

